

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОБПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

***«Программирование для
автоматизированного оборудования»***

***Методическими указаниями по выполнению
самостоятельных работ для студентов-заочников по
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» среднего
профессионального образования***

2016

Составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности СПО 15.02.08 «Технология машиностроения»

Автор: Попова Н.С. преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ЛМсК

ОДОБРЕНО
Председатель цикловой
комиссии «Технология
машиностроения»

Протокол
№ ___ от _____ 2016 г.
_____ Н.С. Попова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе

_____ Н.Н. Шульгина

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	4
1. Виды и формы самостоятельной работы	5
2. Общие методические указания руководства самостоятельной работой студентов	5
3. Методические рекомендации для студентов по видам самостоятельной работы	5
4. Перечень рекомендуемой литературы	7
5. Задания к контрольной работе	7
6. Варианты контрольной работы	13
7. Подготовка к промежуточной аттестации	14

Введение

Контрольные задания с краткими методическими указаниями для студентов-заочников составлены в соответствии с содержанием рабочей программы УД «Программирование для автоматизированного оборудования» для специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» (заочной формы обучения).

УД «Программирование для автоматизированного оборудования» изучается в течение одного семестра. Общий объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы, составляет в соответствии с учебным планом и рабочей программой – 122 часа.

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать самостоятельное выполнение контрольных заданий при овладении содержанием УД «Программирование для автоматизированного оборудования», закреплении знаний и умений.

Контрольная работа направлена на освоение студентами следующих результатов обучения согласно ФГОС СПО специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» и требованиям рабочей программы УД «Программирование для автоматизированного оборудования»:

обучающийся должен **уметь**:

- использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих программ (УП);
- рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, координаты опорных точек контура детали;
- заполнять формы сопроводительной документации;
- выводить УП на программноносители, заносить УП в память системы ЧПУ станка;
- производить корректировку и доработку УП на рабочем месте.

знать:

- методы разработки и внедрения УП для обработки простых деталей в автоматизированном производстве.

1. Виды и формы самостоятельной работы

- систематическая проработка учебной и специальной технической литературы;
- ответы на вопросы, разработка эскизов обработки составление управляющей программы (УП) (по методическим указаниям, составленным преподавателем);
- оформление практических работ и подготовка к их защите;
- подготовка к дифференцированному зачёту.

Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>122</i>
в том числе:	
- систематическая проработка учебной и специальной технической литературы;	<i>50</i>
- ответы на вопросы контрольной работы, разработка эскизов обработки, составление управляющей программы (УП) (по методическим указаниям, составленным преподавателем);	<i>38</i>
- оформление практических работ и подготовка к их защите;	<i>30</i>
- подготовка к дифференцированному зачёту.	<i>4</i>

2. Методические рекомендации для студентов по видам самостоятельной работы:

2.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном занятии.
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает студентам воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне.
4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или предложенные в данных методических указаниях.
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».
6. Заучите название основные понятия и определения.
7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению графических и расчетных заданий.

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:

- качество уровня освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы;
- обоснованность и четкость изложения ответа.

2.2 Оформление отчетов по практическим работам и подготовка их к защите

Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических работ и оформите работу, согласно заданию своего варианта.

Повторите основные теоретические положения по теме практической работы, используя конспект лекций или методические указания.

Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение графической части.

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы

- оформление практических и лабораторных работ в соответствии с методическими указаниями;

- качественное выполнение всех этапов работы;

- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения работы;

2.3 Ответы на вопросы и разработка эскизов обработки, составление управляющей программы (УП) контрольной работы

Прежде чем приступить к ответам на вопросы и решению задач, необходимо изучить соответствующий материал программы, так как без его усвоения невозможно правильно ответить на вопросы или решить задачу.

Номера вопросов и задач, подлежащих выполнению в качестве контрольных заданий, устанавливаются по таблицам вариантов в соответствии с порядковым номером студента в журнальном списке.

При выполнении контрольной работы ответы на вопросы должны быть четкими и ясными, по существу поставленных вопросов. Необходимо давать поясняющие суть ответов эскизы, схемы, чертежи. Допускается выполнение ТДИ (траектории движения инструмента) на миллиметровой бумаге. Допускается клеивать сложные чертежи, схемы, эскизы, выполненные копированием.

Рекомендуется приводить практические примеры из практики работы студента-заочника.

Решение задач должно сопровождаться необходимыми расчетами, буквенные обозначения в формулах должны быть объяснены. Обязательно указывается литература, откуда взяты формулы и значения отдельных величин.

Контрольная работа выполняется на листах писчей бумаги формата А4 или в тетради в клетку четким разборчивым почерком ручкой черного или синего цвета. Не допускается выделение частей текста ручкой красного цвета. При выполнении контрольной работы в тетради на страницах отводятся поля. В конце работы приводится список использованной литературы с указанием автора, издательства и года издания, подпись студента, дата выполнения работы и оставляется чистая страница для рецензии.

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:

- качество уровня освоения учебного материала;

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление работы в соответствии с методическими рекомендациями.

2.4 Подготовка к дифференцированному зачёту

Анализ вопросов к зачёту и выявление пробелов в знаниях и умениях, их корректировка.

3. Порядок выполнения контрольной работы

- четко заполняется титульный лист или наклейка на обложке тетради, с указанием шифра студента, варианта контрольной работы;
- на первых строчках первой страницы указывается номер варианта, номера вопросов и задач, подлежащих выполнению;
- записывается номер и содержание вопроса или условие задачи;
- данные, взятые из таблиц, подставляются в условие задачи по смыслу;
- приводится ответ на вопрос или решение задачи, в необходимых местах приводятся схемы, эскизы;
- в конце работы приводится список использованной литературы.

4. Перечень рекомендуемой литературы

Основные источники:

1. Ермолаев В.В., Ильянков А.И. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. – М.: ОИЦ «Академия», 2015
2. Ермолаев В.В. Программирование для станков для автоматизированного оборудования. – М.: ОИЦ «Академия», 2014

Интернет-ресурсы:

1. Мир станочника. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.mirstan.ru](http://www.mirstan.ru), свободный. – Загл. с экрана.

Периодические издания (отечественные журналы):

1. «Вестник машиностроения»
2. «Стружка»

5. Задания к контрольной работе.

1. Основные элементы комплекса числового программного управления
2. Методы подготовки УП на 1 и 2 уровнях автоматизации.
3. Понятие "Управляющая программа". Состав УП.
4. Этапы подготовки УП.
5. Классификация устройств ЧПУ по различным признакам (назначению, технологическим возможностям, принципу задания программы, по количеству одновременно управляемых координат и т.д.)
6. Программноносители для станков с ЧПУ. Особенности кодирования информации в коде ИСО-7Бит.

7. Требования по конструктивно-технологическим признакам предъявляемые к деталям, обрабатываемым на станках с ЧПУ и в условиях гибких производственных систем.

8. Структура и особенности технологического процесса для станков с ЧПУ.

9. Методы подготовки УП.

10. Содержание справочной документации для станков с ЧПУ.

11. Состав исходной документации для станков с ЧПУ.

12. Содержание сопроводительной документации для станков с ЧПУ.

13. Представление траектории обработки.

14. Системы координат детали для станков с ЧПУ.

15. Назначение системы координат станка.

16. Назначение системы координат инструмента.

17. Связь систем координат детали, станка и инструмента.

18. Понятие эквидистанты. Правила определения опорных точек эквидистанты.

19. Структура УП.

20. Элементы траектории инструмента.

21. Понятие формата кадра УП для систем ЧПУ.

22. Слово "Подготовительная функция".

23. Последовательность расчёта опорных точек траектории движения инструмента при кодировании дуги окружности.

24. Последовательность расчёта опорных точек траектории движения инструмента при кодировании прямолинейных участков.

25. Особенности кодирования геометрической информации в абсолютной и относительной системах координат.

26. Определение скорости подачи для станков с ЧПУ. Методы кодирования.

27. Программирование выдержки времени, начала и конца кадра УП.

28. Определение скорости главного движения для станков с ЧПУ. Методы кодирования.

29. Кодирование номера инструмента и его корректоров.

30. Кодирование коррекции диаметра, длины и положения инструмента.

31. Кодирование подпрограмм.

32. Кодирование постоянных циклов.

33. Кодирование размерных перемещений.

34. Устройства записи УП на перфоленту. Режимы работы.

35. Кодирование вспомогательных функций.

36. Ввод и редактирование УП на станках, оснащённых оперативными УЧПУ.

37. Кодирование постоянных циклов обработки отверстий.

38. Особенности разработки УП при обработке тел вращения. Зоны обработки. Типовые схемы обработки.

39. Схемы обработки винтовых поверхностей на токарных станках с ЧПУ.

40. Типовые схемы обработки контуров на фрезерных станках с ЧПУ.

41. Типовые схемы обработки плоскостей на фрезерных станках с ЧПУ.

42. Режущие инструменты, используемые на фрезерных станках с ЧПУ.

43. Типовые схемы обработки пазов на фрезерных станках с ЧПУ.

44. Инструменты, используемые на токарных станках с ЧПУ.
45. Инструменты, используемые для обработки отверстий на станках с ЧПУ. Типовые циклы обработки отверстий.
46. Последовательность переходов при обработке отверстий на станках с ЧПУ.
47. Варианты обработки отверстий. Выбор варианта.
48. Последовательность переходов при обработке на многоцелевых станках с ЧПУ.
49. Особенности разработки УП для шлифовальных станков с ЧПУ.
50. Особенности разработки УП для электроэрозионных станков с ЧПУ.
51. Особенности разработки УП для зубофрезерных станков с ЧПУ.
52. Диалоговые методы программирования на УЧПУ.
53. Порядок ввода и редактирование УП с пульта оператора.
54. Символы на пультах управления станками с ЧПУ.
55. Режимы работы с пульта оперативного УЧПУ.
56. Область применения и перспективы развития промышленных роботов (ПР).
57. Классификация устройств управления ПР по способу управления.
58. Уровни управления ПР.
59. Структурная схема устройства управления ПР.
60. Возможности цикловых устройств управления ПР. Область применения.
61. Позиционные устройства программного управления ПР. Область применения. Структурная схема.
62. Возможности числовых устройств программного управления ПР. Область применения. Структурная схема.
63. Методы кодирования и программирования исходной информации для ПР.
64. Сущность программирования для ПР методом обучения.
65. Особенности аналитического программирования для ПР. Достоинства и недостатки.
66. Классификация языков программирования для ПР.
67. Задачи, решаемые при групповом управлении ПР от ЭВМ.
68. Особенности устройств управления ПР с применением микропроцессоров.
69. Возможности РТК для обслуживания металлорежущих станков.
70. Особенности программирования для контрольно-измерительных машин.
71. Методы и средства контроля при изготовлении перфоленты.
72. Технические средства подготовки программ.
73. Устройства подготовки данных на ленте (УПДЛ). Состав. Режимы работы.

74-93. Разработать схему наладки обработки детали на станке 16К20Ф3С32 и составить управляющую программу обработки.

Инструкция по программированию к УЧПУ 2Р22 прилагается отдельным документом.

Исходные данные в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Исходные данные к заданиям 74-93

№ зад.	Д	Д ₁	Д ₂	Д ₃	Д ₄	Д ₅	Д ₆	L	L ₁	L ₂	L ₃
74	220	180	165	122	100	48	M56	372	320	268	85
75	88	72	60	49	40	19	M22	160	140	114	26
76	100	81	72	55	45	21,6	M26	175	150	128	29
77	110	90	78	61	50	24	M28	200	175	143	32
78	121	99	82	67	55	26	M30	210	185	157	36
79	132	108	90	73	60	29	M34	232	200	172	39
80	143	117	100	79	65	31	M36	249	205	186	42
81	154	126	116	85	70	34	M38	266	220	200	45
82	165	135	125	92	75	36	M42	284	245	215	49
83	176	144	130	98	80	38	M46	302	260	229	52
84	187	153	144	104	85	41	M48	319	275	243	55
85	198	162	158	110	90	43	M50	337	290	257	58
86	209	171	155	116	95	46	M52	354	305	272	62
87	216	176	155	120	98	47	M54	370	319	280	64
88	194	158	133	107	88	42	M48	330	284	252	57
89	172	140	126	95	78	37	M44	294	254	223	51
90	158	143	118	88	72	35	M40	273	236	206	47
91	150	122	110	83	68	33	M38	259	224	194	44
92	136	112	100	76	62	30	M34	233	206	177	40
93	128	104	95	71	58	28	M32	224	194	166	38





Рисунок 1 - Эскиз детали «Вал»

Пример составления схемы наладки.



Управляющая программа.

N001 S3 372 F0,53 T1 M03 *	Третий диапазон, $S = 0,53$ мм/об, $n = 372$ мин ⁻¹ , резец N1 - черновой, включение подачи СОЖ
N002 X70 Z 117 E*	Подход к начальной точке для цикла L08
N003 L08 A2 P4*	Задание цикла L08, припуск 2 мм на диаметр под чистовую обработку, глубина резания 4 мм
N004 X24*	Описание контура детали
N005 Z80*	
N006 X30*	
N007 X40 Z50*	
N008 W - 14 Q-3*	
N009 Z30 Q-6*	
N010 X72 M17*	
N011 S3 600 F0,3 *	Изменение режима: $n = 600$ мин ⁻¹ , $S = 0,3$ мм/об
N012 X29 Z113 E*	Начальная точка перед черновой подрезкой торца
N013 L05 X0*	Подрезка торца черновой, цикл L05
N014 S3 1000 F0,2 T2*	Третий диапазон, $n = 1000$ мин ⁻¹ , $S = 0,2$ об/мин, резец № 2 - чистовой
N015 X24 Z117 E*	Подход к начальной точке для цикла L10
N016 G10*	Задание постоянства скорости резания
N017 L10 B4*	Задание цикла L10, описание детали с четвертого кадра, чистовая обработка
N018 G11*	Отмена G 10
N019 X25 Z112 E*	Начальная точка перед чистовой подрезкой торца
N020 X0*	Чистовая подрезка торца
N021 X25 C2,5*	Фаска 2,5 x 45°
N022 S3 600 F 0,25 T3*	Третий диапазон, $S = 0,25$ мм/об, $n = 600$ мин ⁻¹ , рез №3 - прорезной
N023 X32 Z80 E*	Начальная точка перед протачиванием канавки
N024 X20*	Протачивание канавки до Ø 20 мм
N025 X32 E*	Вывод резца из канавки
N026 S3 1563 F0,38 T4*	Третий диапазон, $S = 0,38$ мм/об; $n = 1536$ мин ⁻¹ , резец №4 - резьбовой
N027 X24 Z119 E*	Исходная точка перед нарезанием резьбы
N028 L01 F1,5 W - 39,5 X22,22 P0,3 C0*	Цикл нарезания резьбы M24x1,5
N029 M09*	Выключение подачи СОЖ
N030 M02*	Конец программы

6. Варианты заданий на контрольную работу.

Таблица 6.1 – Варианты заданий на контрольную работу

Первая цифра шифра	Последняя цифра шифра									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1 21 38	2 22 39	3 23 40	4 24 41	5 25 42	6 26 43	7 27 44	8 28 45	9 29 46
		52 74	53 75	54 76	55 77	56 78	57 79	58 80	59 81	60 82
1	10 30 47	11 31 48	12 32 49	13 33 50	14 34 51	15 35 38	16 36 39	17 37 40	18 21 41	19 22 42
	61 83	62 84	63 85	64 86	65 87	66 88	67 89	68 90	69 91	70 92
2	20 23 43	1 24 44	2 25 45	3 26 46	4 27 47	5 28 48	6 29 49	7 30 50	8 31 51	9 32 38
	71 93	72 74	73 75	52 76	53 77	54 78	55 79	56 80	57 81	58 82
3	10 33 39	11 34 40	12 35 41	13 36 42	14 37 43	15 21 44	16 22 45	17 23 46	18 24 47	19 25 48
	59 83	60 84	61 85	62 86	63 87	64 88	65 89	66 90	67 91	68 92
4	20 26 49	1 27 50	2 28 51	3 29 38	4 30 39	5 31 40	6 32 41	7 33 42	8 34 43	9 35 44
	69 93	70 74	71 75	72 76	73 77	52 78	53 79	54 80	55 81	56 82

7. Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Программирование для автоматизированного оборудования» - дифференцированный зачёт в устной форме.

Основанием для выставления зачёта являются:

- текущие оценки успеваемости студентов;
- результаты самостоятельной контрольной работы;
- результаты выполнения практических работ;
- обоснованность и четкость изложения ответа, в том числе на практико-ориентированные вопросы.

Чтобы успешно получить зачёт, необходимо выполнять все виды самостоятельной работы, практические и контрольные работы, активно участвовать в опросах, обсуждениях, дискуссиях на уроках, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом дисциплины «Программирование для автоматизированного оборудования», участвовать в научно-поисковой работе.

8. Вопросы к зачёту по дисциплине «Программирование для автоматизированного оборудования»

- 1 Структура технологического процесса для станков с ЧПУ.
- 2 Этапы подготовки УП.
- 3 Технологическая документация. Справочная, исходная документация для составления УП.
- 4 Технологическая документация. Сопроводительная документация к УП.
- 5 Системы ЧПУ. Классификация систем ЧПУ.
- 6 Уровни автоматизации процесса подготовки УП.
- 7 Детали, поверхности, обрабатываемые фрезерованием на станках с ЧПУ.
- 8 Схемы обработки контуров на фрезерных станках с ЧПУ.
- 9 Схемы обработки плоских поверхностей на фрезерных станках с ЧПУ.
- 10 Схемы обработки пазов концевыми, торцовыми, дисковыми фрезами на станках с ЧПУ.
- 11 Обработка тел вращения на станках с ЧПУ. Изготавливаемые детали, инструменты.
- 12 Типовые последовательности обработки тел вращения, закреплённых в патроне и в центрах на станках с ЧПУ.
- 13 Обрабатываемая область. Зоны обработки участков заготовки. Типовые последовательности обработки тел вращения, закреплённых в патроне в центрах на станках с ЧПУ.
- 14 Схемы обработки канавок на токарных станках с ЧПУ.
- 15 Особенности обработки винтовых поверхностей на токарных станках с ЧПУ.
- 16 Виды отверстий, обрабатываемых на сверлильных станках с ЧПУ. Инструменты к сверлильным станкам с ЧПУ.

- 17 Варианты обработки отверстий на сверлильных станках с ЧПУ.
- 18 Типовые схемы обработки отверстий на сверлильных станках с ЧПУ.
- 19 Системы координат детали.
- 20 Система координат инструмента.
- 21 Система координат станка.
- 22 Связь систем координат детали, инструмента, станка.
- 23 Траектория движения инструмента. Элементы ТДИ. Исходные данные для составления ТДИ.
- 24 Расчёт опорных точек траектории движения инструмента. Эквидистанта. Правила построения и расчёта опорных точек эквидистанты.
- 25 Скорости движения рабочих органов станка. Методы управления подачей, кодирование режимов резания.
- 26 Представление УП на программоносителях. Виды программоносителей.
- 27 Структура программоносителя.
- 28 Унифицированная система кодирования. Код ISO – 7 bit.
- 29 Структура УП. Формат кадра УП.
- 30 Кодирование подготовительных функций. Назначение, адрес, примеры использования.
- 31 Кодирование геометрической информации. Адреса размерных перемещений. Абсолютное и относительное задание размеров.
- 32 Кодирование участков перемещений по прямой, дуге, окружности, параболе.
- 33 Кодирование номера инструмента и его корректоров на длину.
- 34 Кодирование номера инструмента и его корректоров на диаметр.
- 35 Кодирование повторяющихся участков.
- 36 Кодирование начала и конца УП, номера и конца кадра.
- 37 Вспомогательные функции. Назначение, адрес, примеры использования.
- 38 Устройство записи УП на перфоленту.